

# ERHP 5672



Operating instructions for ERHP 5672,  
high precision collet chucks

Notice d'utilisation pour ERHP 5672,  
mandrins à pince haute précision

Betriebsanweisung für  
Hoch-Präzisionsspannzangenfutter  
Typ ERHP 5672

[WWW.SECOTOOLS.COM](http://WWW.SECOTOOLS.COM)






03091154, 60EPB5672E TRI(07)  
© SECO TOOLS AB, 2023.

All rights reserved. Technical specifications  
are subject to change without notice.

- 1. Required pieces and accessories
- 1. Pièces nécessaires et accessoires
- 1. Notwendige Teile und Zubehör



- 2. Collet mounting and clamping of the cutting tool
- 2. Montage de la pince et serrage de l'outil
- 2. Montage der Spannzange und Einspannen des Werkzeuges




2.7.B Recommended tightening torque for the locking nut

2.7.B Couple de serrage recommandé pour l'écrou


2.7.B Empfohlene Drehmomente für Spannmutter

| For size<br>Pour taille<br>Für Größe | Clamping torque<br>Couple de serrage<br>Anzugsmoment |     |             |        |
|--------------------------------------|--|-----|-------------|--------|
|                                      | Ø (mm)   | N.m | Ø (inch)    | lbf.ft |
| ERHP 11                              | 1-7  | 10  | 1/16"-1/4"  | 7,5    |
|                                      | 1  | 10  |             | 7,5    |
| ERHP16R                              | 1,5-3,5  | 20  | 1/8"        | 14,75  |
|                                      | 4-10   | 30  | 3/16"-3/8"  | 22     |
| ERHP 16                              | 1  | 10  |             | 7,5    |
|                                      | 1,5-3,5  | 30  | 1/8"        | 22     |
|                                      | 4-10   | 55  | 3/16"-3/8"  | 40     |
|                                      | 1-3  | 30  |             | 22     |
| ERHP 25                              | 3,5-6,5  | 40  | 1/8"-1/4"   | 29,5   |
|                                      | 7-10   | 60  | 5/16"-3/8"  | 44,5   |
|                                      | 10,5-16  | 90  | 7/16"-5/8"  | 66,5   |
|                                      | 2-3  | 35  |             | 26     |
| ERHP 32                              | 3,5-6,5  | 60  | 1/8"-1/4"   | 44,5   |
|                                      | 7-15,5   | 120 | 5/16"-9/16" | 88,5   |
|                                      | 16-20  | 140 | 5/8"-3/4"   | 103    |

2.8




2.9



3.

### 3. Tool removing 3. Démontage de l'outil 3. Demontage des Werkzeuges

3.1



## 4. Recommendations and safety 4. Recommandations et sécurité 4. Empfehlungen und Sicherheit

### 4.1 Recommendations

- Use only SECO HP collets (blue ring).
- Use preferably cylindrical tool shanks DIN 1835-1 Form A/ DIN 6535 Form HA.
- Clamp only tools with nominal diameter.
- Use dynamometric roller spanner to lock the nut (N.m, see table 2.7.B). Don't overtight.
- Use standard roller spanner to unlock the nut.
- Clean thoroughly all parts (particularly clamping areas).
- Check for damaged and worn parts and replace them if needed.
- Use preferably a Tool Boy assembly support.

### 4.1 Recommandations

- Utiliser uniquement des pinces HP SECO (bague bleue).
- Utiliser de préférence des queues d'outils cylindriques DIN 1835-1 Forme A/ DIN 6535 Forme HA.
- Serrer uniquement des outils au diamètre nominal.
- Utiliser une clé dynamométrique pour serrer l'écrou (N.m, voir tableau 2.7.B). Ne pas serrer au delà des couples recommandés.
- Utiliser une clé à rouleaux standard pour desserrer l'écrou.
- Nettoyer méticuleusement toutes les pièces (particulièrement les surfaces de serrage).
- Remplacer toute pièce endommagée ou usée.
- Utiliser de préférence un support d'assemblage Tool Boy.

### 4.1 Empfehlungen

- Nur SECO Hoch-Präzisionsspannzangen benutzen (blauer Ring).
- Zylindrische DIN 1835-1 Form A/ DIN 6535 Form HA Schäfte sind empfohlen.
- Nur Werkzeuge mit nominalem Durchmesser einspannen.
- Drehmomentschlüssel benutzen um Mutter anzuziehen (N.m, siehe tabelle 2.7.B). Die empfohlenen Drehmomente nicht überdrehen.
- Rollenschlüssel benutzen um Mutter zu lösen.
- Alle Spannflächen gründlich reinigen.
- Beschädigte und verschleiße Teile austauschen.
- Benutzung einer Tool Boy Montage-Vorrichtung wird bevorzugt.

### 4.2 Safety

- Danger of injuring by the cutting edges.
- Protective gloves recommended.
- Maximum RPM, see table 5, not to be exceeded.
- Respect the cutting conditions given by the cutting tool manufacturer.

### 4.2 Sécurité

- Risque de coupures par les arêtes de coupe.
- Port de gants recommandé.
- Ne pas dépasser les vitesses maximum autorisées Tr/min, voir tableau 5.
- Respecter les conditions de coupe données par le fabricant d'outils coupants.

### 4.2 Sicherheit

- Verletzungsgefahr durch die Werkzeugschneiden.
- Schutzhandschuhe empfohlen.
- Max. Drehzahl darf niemals überschritten werden, siehe Tabelle 5.
- Beachten Sie die empfohlenen Schnittgeschwindigkeiten des Werkzeugherstellers.

### 5. Max RPM\*\*

### 5. Tr/mn max.\*\*

### 5. Max. zulässige Drehzahl\*\*

| Collet chuck size<br>Taille du mandrin à pince<br>Spannzangenfutter Größe | Max RPM<br>Tr/mn max.<br>Max. U/min |
|---|-------------------------------------|
| HP 11   | 50 000                              |
| HP 16R  | 50 000                              |
| HP 16   | 60 000                              |
| HP 25   | 42 000                              |
| HP 32   | 30 000                              |

\*\* To be related to spindle side shank size.

\*\* A relativiser en fonction de la taille de l'interface broche.

\*\* Abhängig der Spindel-seitige Aufnahme.

## 6. Troubleshooting

## 6. Problèmes et solutions

## 6. Problemlösungen

| Fault                    | Cause  | Elimination  |
|--------------------------|--|--|
| Unacceptable tool runout | Dirt/swarf in chuck body, clamping collet, clamping nut or at the tool shank             | Clean all parts thoroughly and care for absolute cleanness |
|                          | Cutting tool itself inaccurate   | Replace tool   |
|                          | Tool shank is not clamped sufficiently, minimum 3/4 of the clamping length of the collet | Tool shank to be inserted in the collet length             |
|                          | A worn, damaged or third party collet is in use  | Always use new original Seco precision collets             |
|                          | Bearing problem in the machine   | Check the concentricity of the spindle with a test bar     |
|                          | Internal cone of the machine is worn or damaged  | Contact the machine tool manufacturer                      |

| Problème                            | Cause possible  | Solution  |
|-------------------------------------|---|---|
| La concentricité n'est pas correcte | Poussière ou copeaux dans le corps du mandrin, l'écrou de serrage, la pince de serrage ou sur la queue de l'outil | Nettoyer les pièces méticuleusement<br>Veiller à la plus grande propreté      |
|                                     | L'outil de coupe a, lui-même, une mauvaise concentricité  | Remplacer l'outil   |
|                                     | La queue de l'outil n'est pas serrée sur les 3/4 minimum de la longueur d'alésage de la pince                     | Introduire la queue de l'outil sur la longueur requise                        |
|                                     | Utilisation d'une vieille pince usée ou d'un modèle d'un fabricant tiers  | L'utilisation de pinces de précision Seco neuves et d'origine est recommandée |
|                                     | Problème de palier sur la broche de la machine  | Utiliser un mandrin de contrôle et vérifier la concentricité de la broche     |
|                                     | Cône intérieur broche de la machine usé ou endommagé  | Contacter le fabricant de la machine  |

| Problem                   | Mögliche Ursache  | Lösung   |
|---------------------------|---|--|
| Rundlauf nicht in Ordnung | Schmutz oder Späne im Futterkörper, in der Spannmutter, Spannzange oder am Werkzeugschaft | Alle Teile sorgfältig reinigen                           |
|                           | Schneidwerkzeug hat Rundlauf Fehler   | Werkzeug ersetzen  |
|                           | Werkzeugschaft wird nicht mind. auf 3/4 der Spannbohrungslänge gespannt                   | Werkzeugschaft auf erforderliche Länge einschieben       |
|                           | Alte, abgenützte Spannzange oder ein Fremdfabrikat wurde verwendet                        | Wir empfehlen neue, original SECO Präzisions-Spannzangen |
|                           | Lagerfehler in der Maschinenspindel   | Rundlauf der Spindel mit Kontrolldorn prüfen             |
|                           | Maschinenspindel Innenkegel ist verschleißt oder beschädigt                               | Kontakt mit Maschinenhersteller aufnehmen                |